

Lưỡi cắt kim cương dùng cho gạch





Mép liên tục

3 sao



<Uớt>

Hình dạng	D	T	X	H	d	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số
							1	2	3	4	5	6	7		
	110	1.5	4	20	-	Xanh	AA	AA	AA	AA		AA		Máy cắt 110mm	A-01292
	180	1.85	4	25	-	Vàng	AA	AA	AA	AA	A	AA		Máy cắt 180mm	792191-8
	110	1.5	4	20	-	Bạc	AA	AA	AA			AA		Máy cắt 110mm	A-85210
	110	1.5	4	20	-	Vàng	A	AA	AA	A	A	AA		Máy cắt 110mm	A-81131

<Uớt>


<Lý tưởng cho Marmoglass / Uớt>

	110	1.7	8	20	-	Tím						AA		Máy Cắt 110mm, 4100NH2	D-37770
---	-----	-----	---	----	---	-----	--	--	--	--	--	----	--	------------------------	---------

1 sao



<Lý tưởng cho gạch men / Uớt>

	110	1.8	5	20	16	Tím		AA	A	A		AA		Máy cắt 110mm	D-44258
	180	2.2	5	25.4	-	Tím		AA	A	A		AA		Máy cắt 180mm	D-44264

Đá cắt kim cương dành cho thủy tinh




Gợn sóng

Hạng 3 sao



<Lý tưởng cho Kính chống Đạn / Uớt>


Hình dạng	D	T	X	H	d	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số	
							1	2	3	4	5	6	7			
	110	1.2	6	20	-	Xanh			AA	A	A	AA	AA		Máy cắt 110mm	B-00795
	110	1.9	6	20	-	Xanh			AA	A	A	AA	AA		Máy cắt 110mm	B-22028(EN)

Mép liên tục

3 sao



<Lý tưởng cho Kính chống Đạn / Uớt>

Hình dạng	D	T	X	H	d	Màu	Vật liệu							Dùng cho máy	Mã số	
							1	2	3	4	5	6	7			
	110	1.2	5	20	-	Tím							AA		Máy cắt 110mm, 4100NH2	D-40705